

ドローン・赤外線・打診による外壁調査一式対応

【業務概要】

1. ドローンによる外壁調査
 2. ロープアクセスによる打診調査
- ※ 調査計画・撮影・解析・報告書作成まで一式対応可能



【概算費用目安】

1. ドローンによる赤外線調査：150～280円／㎡程度
 2. ロープアクセスによる打診調査：250～600円／㎡～（仮設条件による）
- ※ 飛行許可申請・報告書作成等も含む金額

【実績】

直近12か月で47棟の外壁調査実績。公立学校18校25棟を中心に、分譲マンション（約175戸規模）にも対応。庁舎・病院・福祉施設・商業ビル・オフィスビル・遊技施設、ホテル等、幅広い用途の調査実績があります。複数棟一括対応や用途・規模に応じた調査計画が可能です。

【報告書サンプル】

報告書サンプル		
【赤外線調査画像】		
部位	調査項目	調査結果
東	タイル、石張り等従工法によるものを除く。モルタル等の劣化及び剥離の状況	☒ 要是正 ☐ その他
特記事項 白点線の付近でタイル裏面に生じた剥離で空気が滞留していると思われる高温の温度分布が確認できます。打診棒で確認したところ浮き音を確認しました。		
		
南	タイル、石張り等従工法によるものを除く。モルタル等の劣化及び剥離の状況	☒ 要是正 ☐ その他
特記事項 白点線の付近でシーリングのひび割れから雨水が侵入していると思われる低温の温度分布、温度形状が確認できます。		
		

※報告書サンプルのため、図や数値は参考用です。

劣化分布図	
	
西面立面図	
赤外線調査	打診調査
撮影写真の分割	劣化状態
赤外線画像割り付け記号	浮き (0.25㎡未満)
赤外線画像で検知した浮き	浮き (0.25㎡以上)
水分の滞留	単位
	凡例

※報告書サンプルのため、図や数値は参考用です。

【会社情報】

株式会社ドローンメイト

TEL：092-600-2699

FAX：092-600-2699

メール：info@dronemate.co.jp

ホームページ：https://dronemate.co.jp

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号 ParkFront博多駅前1丁目5F-B